



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	V-05	N. Orden:	INT539	Fecha:	14/09/2024
Equipo:	ROBUST	Modelo:		Serie:		Ubicación:	TALLER	Horómetro:	128,164

“REPARACIÓN DE POLEAS DE DISTRIBUCIÓN”


*REEMPLAZO DE TENSOR DE DISTRIBUCIÓN





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	V-05	N. Orden:	INT539	Fecha:	14/09/2024
Equipo:	ROBUST	Modelo:		Serie:		Ubicación:	TALLER	Horómetro:	128,164

*REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	V-05	N. Orden:	INT539	Fecha:	14/09/2024
Equipo:	ROBUST	Modelo:		Serie:		Ubicación:	TALLER	Horómetro:	128,164

OTRAS OBSERVACIONES:

- SUENA BALERO DE COMPRESOR DEL CLIMA (QUEDA PENDIENTE)