



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF87	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,313.8 H

"BIRLOS FLOJOS EN LLANTA"

***CAMBIO DE BIRLOS CON TUERCAS TRASEROS DEL LADO DERECHO (6 PZAS)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF87	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,313.8 H

***SE REAPRETARON BIRLOS TRASEROS DEL LADO IZQUIERDO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF87	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,313.8 H

*HORÓMETRO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF87	Fecha:	08/10/2024
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,313.8 H

OTRAS OBSERVACIONES:

- FALTAN 2 MICAS DEL TECHO DE LA CARROCERÍA
- FALTA MANIJA DEL ASIENTO
- FALTA MALLA DEL RADIADOR
- CLAXON, LOS PINES NO HACEN CONTACTO

