



VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF218	Fecha:	30/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,452.8 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,500 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF218	Fecha:	30/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,452.8 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF218	Fecha:	30/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,452.8 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF218	Fecha:	30/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,452.8 HRS

*RELLENO DE ANTICONGELANTE





VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF218	Fecha:	30/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,452.8 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF218	Fecha:	30/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,452.8 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF218	Fecha:	30/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,452.8 HRS

*LAVADO DE CADENAS Y RIELES DEL MÁSTIL





VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF218	Fecha:	30/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,452.8 HRS

*LAVADO DE CADENAS Y RIELES DEL MÁSTIL





VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF218	Fecha:	30/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,452.8 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF218	Fecha:	30/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,452.8 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF218	Fecha:	30/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,452.8 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF218	Fecha:	30/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,452.8 HRS

*LUBRICACIÓN DE CADENAS





VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF218	Fecha:	30/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,452.8 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF218	Fecha:	30/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,452.8 HRS

***SE AJUSTA POLEA Y MANGUERAS DE ALTA PRESIÓN**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	KAUF218	Fecha:	30/10/2024
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	7,452.8 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE 2 LLANTAS TRASERAS Y 2 DELANTERAS
- REQUIERE REEMPLAZO DE FAROS DELANTEROS Y TORRETA