



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF249	Fecha:	01/10/2024
Equipo:	CÁRDENAS	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,595.9 HRS

“TIRA AGUA CONSTANTEMENTE”

REEMPLAZO DE ABRAZADERA POR FALTA DE PRESIÓN





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF249	Fecha:	01/10/2024
Equipo:	CÁRDENAS	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,595.9 HRS

*RELLENO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	KAUF249	Fecha:	01/10/2024
Equipo:	CÁRDENAS	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	8,595.9 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE SWITCH