



Empresa:	QUIMICA CARIBE	Solicitante:	TERESA ALEJO	Código QR:	VHSA-0034	N. Orden:	KAUF304	Fecha:	13/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H30D-01	Serie:	H2X393F05633	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	4,513.5 HRS

"REPARACIÓN DE FUGA EN CARRETE DE MANGUERAS DEL MÁSTIL"

***SE EMPACA GATO LATERAL IZQUIERDO Y SE REEMPLAZAN SELLOS DE GATO LATERAL**





Empresa: QUIMICA CARIBE	Solicitante: TERESA ALEJO	Código QR: VHSA-0034	N. Orden: KAUF304	Fecha: 13/11/2024
Equipo: LINDE	Modelo: H30D-01	Serie: H2X393F05633	Ubicación: CARD-VHSA	Horómetro: 4,513.5 HRS

*REEMPLAZO DE SELLOS DE CARRETE





Empresa:	QUIMICA CARIBE	Solicitante:	TERESA ALEJO	Código QR:	VHSA-0034	N. Orden:	KAUF304	Fecha:	13/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H30D-01	Serie:	H2X393F05633	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	4,513.5 HRS

***RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (16 LTS)**

