



Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-11	N. Orden:	KAUF445	Fecha:	28/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T-02	Serie:	H2X394H00159	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	9,023 HRS

“SE LE CAYÓ EL ASIENTO”

***BASE DE ASIENTO EN MAL ESTADO**





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-11	N. Orden:	KAUF445	Fecha:	28/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T-02	Serie:	H2X394H00159	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	9,023 HRS

***SE SOLDA BASE DEL ASIENTO EN MAL ESTADO**





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-11	N. Orden:	KAUF445	Fecha:	28/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T-02	Serie:	H2X394H00159	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	9,023 HRS

***SE SOLDAN BASE DEL ASIENTO Y SE COLOCAN TUERCAS CON TORNILLOS PARA SU AJUSTE**





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-11	N. Orden:	KAUF445	Fecha:	28/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T-02	Serie:	H2X394H00159	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	9,023 HRS

***SE LE COLOCAN TUERCAS CON TORNILLOS PARA SU AJUSTE**





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-11	N. Orden:	KAUF445	Fecha:	28/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T-02	Serie:	H2X394H00159	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	9,023 HRS

*HORÓMETRO

