



Empresa:	DOKA MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF524	Fecha:	06/01/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	TECNOPARQUE	Horómetro:	HRS

“REVISIÓN Y REPARACIÓN DE GPS”

*CAMBIO DE MODULO DE GPS





Empresa:	DOKA MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF524	Fecha:	06/01/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	TECNOPARQUE	Horómetro:	HRS

*CAMBIO DE MODULO DE GPS





Empresa:	DOKA MEXICO	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF524	Fecha:	06/01/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	TECNOPARQUE	Horómetro:	HRS

*CAMBIO DE MODULO DE GPS

