



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF574	Fecha:	08/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,686 HRS

“REEMPLAZO DE COMPONENTES COTIZADOS”

***REEMPLAZO DE ALARMA DE REVERSA Y DE TORRETA**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF574	Fecha:	08/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,686 HRS

***SE INSTALA RECUPERADOR DE ANTICONGELANTE**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF574	Fecha:	08/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,686 HRS

***SE INSTALA FAROS DELANTEROS Y CUARTO DE LUZ DELANTERO**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF574	Fecha:	08/01/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,686 HRS

*REEMPLAZO DE CUARTO DE LUZ DELANTERO

