



Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0085	N. Orden:	KAUF884	Fecha:	06/02/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X39E02709	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	25,313 HRS

“REEMPLAZO DE MANGUERAS DE RETORNO DE INYECTORES”

***REEMPLAZO DE TUBO DE INYECTOR DEL CILINDRO 4 DEL COMUN RIEL**





Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0085	N. Orden:	KAUF884	Fecha:	06/02/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X39E02709	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	25,313 HRS

***REEMPLAZO DE MANGUERAS DE RETORNO DE INYECTORES**

