



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF772	Fecha:	05/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	11,034 HRS

“REPARACIÓN DE FALLA EN POLEA DE VENTILADOR REEMPLAZANDO BALEROS, POLEAS, VENTILADOR Y BANDA”

***REEMPLAZO DE BASE Y VENTILADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF772	Fecha:	05/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	11,034 HRS

*REEMPLAZO DE BALEROS Y POLEAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF772	Fecha:	05/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	11,034 HRS

*REEMPLAZO DE BALEROS Y POLEAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF772	Fecha:	05/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	11,034 HRS

*REEMPLAZO DE BALEROS Y POLEAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF772	Fecha:	05/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	11,034 HRS

*REEMPLAZO DE BALEROS Y POLEAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF772	Fecha:	05/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	11,034 HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF772	Fecha:	05/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	11,034 HRS

***LAVADO DE RADIADOR Y RELLENO DE ANTICONGELANTE (12 LTS)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF772	Fecha:	05/02/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	11,034 HRS

*HORÓMETRO

