



Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	10/02/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	14,439 HRS

“FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO”

***SE REALIZA AJUSTE DE MANGUERA DE CILINDRO DE DESPLAZADOR Y REQUIERE REEPLAZO DE PALANCA SLECTOR DE CAMBIO**





Empresa:	ROBERTO VILLAREAL	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0345	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	10/02/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG15HT-20	Serie:	675301A	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	14,439 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

