



Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	KAUF841	Fecha:	31/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40T-02	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	9,975 HRS

“EL MOTOR CASCABELEA Y PROBLEMA DE AVANCE Y REVERSA

***REEMPLAZO DE BUJÍAS**





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	KAUF841	Fecha:	31/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40T-02	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	9,975 HRS

*LIMPIEZA A BOBINAS DE ENCENDIDO

shot on moto g23
ca



Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	KAUF841	Fecha:	31/01/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40T-02	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	9,975 HRS

OBSERVACIONES:

