

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/02/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG35H	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	3,501 HRS

***INSTALACIÓN DE TORNILLO EN BANCO HIDRÁULICO**



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/02/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG35H	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	3,501 HRS

*INSTALACIÓN DE TORNILLO EN BANCO HIDRÁULICO

