

|                 |           |                     |         |                   |              |                   |             |                   |            |
|-----------------|-----------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DRIL QUIP | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-13      | <b>N. Orden:</b>  | KAUF941     | <b>Fecha:</b>     | 20/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE     | <b>Modelo:</b>      | H40T-02 | <b>Serie:</b>     | H2X394F02447 | <b>Ubicación:</b> | PARQUE PLIT | <b>Horómetro:</b> | 9,992 HRS  |

### ***“FUGA EN CILINDRO DE INCLINACIÓN”***

**\*SE REEMPLAZA KIT DE SELLO DE CILINDRO DE INCLINACIÓN DERECHO**





# KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

[Administracion@Kaufmann.mx](mailto:Administracion@Kaufmann.mx)

|                 |           |                     |         |                   |              |                   |             |                   |            |
|-----------------|-----------|---------------------|---------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | DRIL QUIP | <b>Solicitante:</b> |         | <b>Código QR:</b> | MONT-13      | <b>N. Orden:</b>  | KAUF941     | <b>Fecha:</b>     | 20/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE     | <b>Modelo:</b>      | H40T-02 | <b>Serie:</b>     | H2X394F02447 | <b>Ubicación:</b> | PARQUE PLIT | <b>Horómetro:</b> | 9,992 HRS  |

**\*HORÓMETRO**

