




Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/03/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	17,851 HRS

“FALLO EN SISTEMA DE ARRANQUE”

***SE LE HACE ADAPTACIÓN DE BOMBA DE PRESIÓN DE COMBUSTIBLE, COLOCACIÓN DE RELAY, CINTA AISLANTE, 3 METROS DE CABL, 2 FUSIBLES DE SEÑAL**





MONT-30

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/03/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	17,851 HRS

***REEEMPLAZO DE RELAY**





MONT-30

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/03/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	17,851 HRS

***REEMPLAZO DE MANGUERA DE ¼**





MONT-30

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/03/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	17,851 HRS

*REEMPLAZO DE FUSIBLES





MONT-30

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/03/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	17,851 HRS

***RELLENO DE ANTICONGELANTE (2 LTS)**

