



MONT-14

Empresa: SERVICIOS INDUSTRIALES GOM	Solicitante:	Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF1155	Fecha:	18/03/2025
Equipo: HYSTER	Modelo: H50FT-02	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CUNDUACAN	Horómetro:	10,731 HRS

"CLÁXON DEJÓ DE FUNCIONAR"

***CAMBIO DE BOTÓN DE CLÁXON**

