



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	KAUF1246	Fecha:	31/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	696 HRS

“NO ENCIENDEN LAS LUCES”

***REEMPLAZO DE FUSIBLE 10A POR CORTO EN BOTON DE ENCENDIDO**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0358	N. Orden:	KAUF1246	Fecha:	31/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30T-17	Serie:	370270	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	696 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***SE REQUIERE BOTON DE ENCENDIDO PARA LUCES ALTAS**

