




Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF1150	Fecha:	03/04/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20387	Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS


“REEMPLAZO DE TOMA DE AGUA”





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF1150	Fecha:	03/04/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20387	Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE TOMA DE AGUA





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF1150	Fecha:	03/04/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20387	Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

***RELLENO DE ANTICONGELANTE (5 LTS)**





Empresa:	DICONSA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF1150	Fecha:	03/04/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20387	Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

*PLACA DE DATOS



AVISO

MODELO: FG25N-G-LP

NUMERO DE SERIE: AF17D20387

EQUIPO 1: SS39P25I

EQUIPO 2:

MAXIMA DE HORQUILLAS

mm 4790

pulg 188

PESO DEL CAMIÓN ± 5%

kg	lbs
4027	8880

A-CENTRO DE CARGA		B-DESPLAZAMIENTO		CAPACIDAD	
mm	pulg	mm	pulg	kg	lbs
600	24	0	0	2050	4500

CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES DE DISEÑO DE ANSI/ITSDF B56.1
SPANISH 93083-08101

La capacidad especificada requiere...