



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF1284	Fecha:	03/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,451 HRS

“REEMPLAZO DE RETEN DE TRANSMISIÓN”


***REEMPLAZO DE JUNTA Y RETEN DE TRANSMISIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF1284	Fecha:	03/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,451 HRS

*INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN





VHSA-0128

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF1284	Fecha:	03/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,451 HRS

***REEMPLAZO DE MANGUERA DE ENFRIADOR Y REELLENO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN (10 LTS)**





VHSA-0128

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0128	N. Orden:	KAUF1284	Fecha:	03/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91739	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,451 HRS

*REEMPLAZO DE BAYONETA

