




Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF1347	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	11,351 HRS

“REPARACIÓN DE RADIADOR, REEMPLAZO DE MANGUERAS Y ANTICONGELANTE”

***SE REALIZÓ SERVICIO DE RADIADOR, SE REEMPLAZAN MANGUERAS INFERIOR Y SUPERIOR DEL RADIADOR Y MANGUERAS DEL ENFRIADOR DE ACEITE**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF1347	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	11,351 HRS

*REEMPLAZO DE MANGUERAS

