



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1368	Fecha:	21/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	6,802.8 HRS

“REPARACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN”





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1368	Fecha:	21/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	6,802.8 HRS

***REEMPLAZO DE PERNO REY, BALEROS, PERNOS DE TERMINAL, TERMINALES, ARANDELAS DE TERMINALES DEL LADO IZQUIERDO**





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1368	Fecha:	21/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	6,802.8 HRS

***REEMPLAZO DE PERNO Y KIT DE BALERO DE PERNO REY**





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1368	Fecha:	21/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	6,802.8 HRS

***ENGRASADO**





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1368	Fecha:	21/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	6,802.8 HRS

***REEMPLAZO DE PERNO REY, BALEROS, PERNOS DE TERMINAL, TERMINALES, ARANDELAS DE TERMINALES DEL LADO IZQUIERDO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1368	Fecha:	21/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	6,802.8 HRS


***ENGRASADO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1368	Fecha:	21/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	6,802.8 HRS

***ENGRASADO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1368	Fecha:	21/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	6,802.8 HRS

*INSTALACIÓN DE MICA DELANTERA





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1368	Fecha:	21/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	6,802.8 HRS

***ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE LAVADO A PRESIÓN**






VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1368	Fecha:	21/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	6,802.8 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL






VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1368	Fecha:	21/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	6,802.8 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1368	Fecha:	21/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	6,802.8 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL DE RADIADOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1368	Fecha:	21/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	6,802.8 HRS

*LAVADO A RADIADOR





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1368	Fecha:	21/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	6,802.8 HRS

*LAVADO A PRESIÓN





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1368	Fecha:	21/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	6,802.8 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1368	Fecha:	21/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	6,802.8 HRS

***EQUIPO DESPUES DE LAVADO A PRESIÓN**





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1368	Fecha:	21/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	6,802.8 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO

