



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	29/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	32266	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	17,067 HRS

“LUZ LINEAL LADO IZQUIERDO NO ENCIENDE, NO AGARRAN BIEN LOS FRENOS”

***SE COLOCÓ TERMINAL DE OJO NUEVA EN CABLE DE TIERRA DE LA LUZ LINEAL Y SE CALIBRO SISTEMA DE FRENOS (BALATAS)**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-40	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	29/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU20	Serie:	32266	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	17,067 HRS

***HORÓMETRO**

