



Empresa:	EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF1441	Fecha:	29/04/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	12,687 HRS

“REEMPLAZO DE BALERO DE RUEDA DE MAZA TRASERA”

***SE REEMPLAZA 2 BALEROS Y RETEN DE MAZA TRASERA IZQUIERO Y DERECHO**





Empresa:	EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF1441	Fecha:	29/04/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	12,687 HRS

***SE REEMPLAZA 2 BALEROS Y RETEN DE MAZA TRASERA IZQUIERO Y DERECHO, ENGRASADO**





Empresa:	EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF1441	Fecha:	29/04/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	12,687 HRS

***SE REEMPLAZA 2 BALEROS Y RETEN DE MAZA TRASERA IZQUIERO Y DERECHO**





Empresa:	EMCRO	Solicitante:		Código QR:	MONT-16	N. Orden:	KAUF1441	Fecha:	29/04/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H50T	Serie:	H2X394H00145	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	12,687 HRS

*HORÓMETRO

