



Empresa:	CESAR PRADOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF1491	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	14,695 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CESAR PRADOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF1491	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	14,695 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CESAR PRADOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF1491	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	14,695 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE



Capturada en: moto g23
ca



Empresa:	CESAR PRADOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF1491	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	14,695 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CESAR PRADOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF1491	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	14,695 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CESAR PRADOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF1491	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	14,695 HRS

*REEMPLAZO DE TAPA, ROTOR DE DISTRIBUIDOR Y CABLES DE BUJIAS





Empresa:	CESAR PRADOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF1491	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	14,695 HRS


*REEMPLAZO DE BUJÍAS





Empresa:	CESAR PRADOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF1491	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	14,695 HRS

*REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENOS Y BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	CESAR PRADOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF1491	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	14,695 HRS

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE



Capturada en: moto g23
ca



Empresa:	CESAR PRADOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF1491	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	14,695 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa:	CESAR PRADOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF1491	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	14,695 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CESAR PRADOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF1491	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	14,695 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CESAR PRADOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF1491	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	14,695 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	CESAR PRADOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF1491	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	14,695 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL

