



Empresa:	INTEGRON SERVICES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF1548	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-02	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	5,695 HRS

"INSTALACIÓN DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE"

***SE REEMPLAZA FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE**





Empresa:	INTEGRON SERVICES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF1548	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-02	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	5,695 HRS

*HORÓMETRO

