



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF1546	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,386 HRS

"FUGA DE ACEITE DE TRANSMISIÓN POR MANGUERA"

***SE REEMPLAZA MANGUERA DE TRANSMISIÓN A ENFRIADOR DE ACEITE**





VHSA - 0084

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF1546	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,386 HRS

*NIVELADO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0084

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF1546	Fecha:	14/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	12,386 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

