



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF1473	Fecha:	21/05/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,082 HRS

“DESMONTAJE DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALEROS, LAVADO A DETALLE Y LUBRICACIÓN DE CADENAS, LAVADO DE RADIADOR, REEMPLAZO DE FOCO DE CUARTO DELANTERO, REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS Y PURGADO, REVISIÓN Y REPARACIÓN ELÉCTRICA DE CUARTOS”

***REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF1473	Fecha:	21/05/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,082 HRS

***REEMPLAZO DE FOCOS DE CUARTOS DELANTEROS**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF1473	Fecha:	21/05/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,082 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF1473	Fecha:	21/05/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,082 HRS

*DESMONTAJE DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF1473	Fecha:	21/05/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,082 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0142

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF1473	Fecha:	21/05/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,082 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF1473	Fecha:	21/05/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,082 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF1473	Fecha:	21/05/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,082 HRS

*ENGRASADO DE MÁSTIL





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF1473	Fecha:	21/05/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,082 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:	DEYVID DE LA FUENTE	Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	KAUF1473	Fecha:	21/05/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	4,082 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

