



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF1587	Fecha:	21/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	11,392 HRS

“REEMPLAZO DE RADIADOR”

***SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RADIADOR NUEVO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF1587	Fecha:	21/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	11,392 HRS

*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RADIADOR NUEVO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF1587	Fecha:	21/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	11,392 HRS

*SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RADIADOR NUEVO





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0318	N. Orden:	KAUF1587	Fecha:	21/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	10392	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	11,392 HRS

***RELLENO DE ANTICONGELANTE (9 LTS)**

