



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0316	N. Orden:	KAUF1586	Fecha:	21/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	36767	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	18,223 HRS

“COMO QUE SE AHOGA”

***REEMPLAZO DE 4 BUJÍAS**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0316	N. Orden:	KAUF1586	Fecha:	21/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	36767	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	18,223 HRS

*REEMPLAZO DE ROTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0316	N. Orden:	KAUF1586	Fecha:	21/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	36767	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	18,223 HRS

*REEMPLAZO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0316	N. Orden:	KAUF1586	Fecha:	21/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	36767	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	18,223 HRS

*REEMPLAZO DE CABLES DE BUJÍAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0316	N. Orden:	KAUF1586	Fecha:	21/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	36767	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	18,223 HRS

***RELLENO DE ACEITE DE MOTOR (3 LTS)**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0316	N. Orden:	KAUF1586	Fecha:	21/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	36767	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	18,223 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0316	N. Orden:	KAUF1586	Fecha:	21/05/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	36767	Ubicación:	MERIDA	Horómetro:	18,223 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- EQUIPO PRESENTA DESGASTE DE MOTOR INTERNO, PERDIDA DE ACEITE DE MOTOR, REQUIERE SU REPARACIÓN DE GENERAL
- CAJA DE VELOCIDADES FUGANDO ACEITE POR CANDELEROS, REQUIERE SU REPARACIÓN