



MONT-14

Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF1666	Fecha:	29/05/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,077 HRS

“FUGA DE ACEITE POR MANGUERAS DAÑADAS”



29/05/2025 14:21



MONT-14

Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF1666	Fecha:	29/05/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,077 HRS

*REEMPLAZO DE MANGUERA DE DESLIZADOR





Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	MONT-14	N. Orden:	KAUF1666	Fecha:	29/05/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,077 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO

