



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	03/06/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,511 HRS

“NO ARRANCA, BATERIA DESCARGADA”

***REPARACIÓN DE SWITCH DE PASE DE PASO GASOLINA A GAS YA QUE ESTABAN REVENTADOS LOS CABLES**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0091	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	03/06/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232566	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,511 HRS

***PLACA DE DATOS**

