



Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	KAUF1709	Fecha:	05/06/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40T-02	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	10,067 HRS

“NO ARRANCA, PRESENTA TESTIGOS EN DISPLAY”


***SE REALIZA CORRECTIVO EN ARRANQUE DE EQUIPO, SE REVISA VOLTAJES DE CARGA AL ALTERNADOR EL CUAL ESTA CORRECTAMENTE**





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	KAUF1709	Fecha:	05/06/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40T-02	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	10,067 HRS


***BATERIA NO RETIENE CARGA, SE REALIZA REEMPLAZO POR UNA NUEVA**





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	KAUF1709	Fecha:	05/06/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40T-02	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	10,067 HRS

***BATERIA NO RETIENE CARGA, SE REALIZA REEMPLAZO POR UNA NUEVA**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,

Centro, Tabasco.


(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	KAUF1709	Fecha:	05/06/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40T-02	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	10,067 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	KAUF1709	Fecha:	05/06/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40T-02	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	10,067 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE ALARMA DE REVERSA