



Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0387	N. Orden:	KAUF	Fecha:	12/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37573	Ubicación:	ZAPATA	Horómetro:	8,320 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE FRENOS"

***REEMPLAZO DE RETEN INTERIOR Y EXTERIOR DE MAZA**





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0387	N. Orden:	KAUF	Fecha:	12/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37573	Ubicación:	ZAPATA	Horómetro:	8,320 HRS

***REEMPLAZO DE BALATAS, KIT DE HERRAJES, CILINDRO DE FRENOS LADO IZQUIERDO**





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0387	N. Orden:	KAUF	Fecha:	12/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37573	Ubicación:	ZAPATA	Horómetro:	8,320 HRS

***REEMPLAZO DE BALATAS, KIT DE HERRAJES, CILINDRO DE FRENOS LADO IZQUIERDO**





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0387	N. Orden:	KAUF	Fecha:	12/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37573	Ubicación:	ZAPATA	Horómetro:	8,320 HRS

*REEMPLAZO DE RETEN INTERIOR Y EXTERIOR DE MAZA





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0387	N. Orden:	KAUF	Fecha:	12/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37573	Ubicación:	ZAPATA	Horómetro:	8,320 HRS

***REEMPLAZO DE BALATAS, KIT DE HERRAJES, CILINDRO DE FRENOS LADO DERECHO**





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0387	N. Orden:	KAUF	Fecha:	12/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37573	Ubicación:	ZAPATA	Horómetro:	8,320 HRS

*REEMPLAZO DE BALATAS, KIT DE HERRAJES, CILINDRO DE FRENOS LADO DERECHO





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0387	N. Orden:	KAUF	Fecha:	12/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37573	Ubicación:	ZAPATA	Horómetro:	8,320 HRS

*REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENOS





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0387	N. Orden:	KAUF	Fecha:	12/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37573	Ubicación:	ZAPATA	Horómetro:	8,320 HRS

*REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENOS

