

Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0387	N. Orden:	KAUF1774	Fecha:	20/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37543	Ubicación:	ZAPATA	Horómetro:	HRS

“REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS A CILINDROS HIDRÁULICOS”

***REQUIERE REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS A CILINDROS HIDRÁULICOS**





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0387	N. Orden:	KAUF1774	Fecha:	20/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37543	Ubicación:	ZAPATA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE 4TA FUCIÓN





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0387	N. Orden:	KAUF1774	Fecha:	20/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37543	Ubicación:	ZAPATA	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE 4TA FUCIÓN**





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0387	N. Orden:	KAUF1774	Fecha:	20/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	37543	Ubicación:	ZAPATA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DESPLAZADOR

