



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF1756	Fecha:	11/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	12,668 HRS

“REPARACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN”

***REEMPLAZO DE PERNOS, TUERCAS, BUJES, TERMINALES E INSTALACIÓN DE EJE**





VHSA-0133

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF1756	Fecha:	11/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	12,668 HRS

***REEMPLAZO DE MANGUERA DE ENFRIADOR DE TRANSMISIÓN**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF1756	Fecha:	11/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	12,668 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (5 LTS) Y DE TRANSMISIÓN (3 LTS)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0133	N. Orden:	KAUF1756	Fecha:	11/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	91708	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	12,668 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO

