

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1717	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	HRS

“REEMPLAZO DE 4 LLANTAS SOLIDAS”

***REEMPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS**





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1717	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1717	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS**





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1717	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1717	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	HRS

*PRENSADO DE LLANTAS





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1717	Fecha:	10/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD DEL CARMEN	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES

***NO NECESITÓ TRABAJO DE SOLDADURA, SE REQUIERE CAMBIAR VAQUELAS DE DESPLAZADOR**