



Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0406	N. Orden:	KAUF1846	Fecha:	17/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:	90426	Ubicación:	TENOSIQUE	Horómetro:	HRS

“MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS”





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0406	N. Orden:	KAUF1846	Fecha:	17/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:	90426	Ubicación:	TENOSIQUE	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE CILINDRO DE FRENOS, KIT DE HERRAJES Y BALATAS LADO DERECHO**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0406	N. Orden:	KAUF1846	Fecha:	17/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:	90426	Ubicación:	TENOSIQUE	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE BALATAS, CILINDRO DE FRENOS Y KIT DE HERRAJES LADO DERECHO**





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0406	N. Orden:	KAUF1846	Fecha:	17/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:	90426	Ubicación:	TENOSIQUE	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE CILINDRO DE FRENOS, KIT DE HERRAJES Y BALATAS LADO IZQUIERDO





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0406	N. Orden:	KAUF1846	Fecha:	17/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:	90426	Ubicación:	TENOSIQUE	Horómetro:	HRS

*LIMPIEZA EN SISTEMA DE FRENOS





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0406	N. Orden:	KAUF1846	Fecha:	17/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:	90426	Ubicación:	TENOSIQUE	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENOS





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0406	N. Orden:	KAUF1846	Fecha:	17/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:	90426	Ubicación:	TENOSIQUE	Horómetro:	HRS

***REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENOS**





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0406	N. Orden:	KAUF1846	Fecha:	17/06/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:	90426	Ubicación:	TENOSIQUE	Horómetro:	HRS

*RECTIFICACIÓN DE TAMBORES

