



MONT-22

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-22	N. Orden:	KAUF1855	Fecha:	24/06/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	14,821 HRS

“REEMPLAZO DE KIT DE HERRAJES Y RETENES DE MAZA IZQUIERDA”

***REEMPLAZO DE KIT DE HERRAJES, BALATAS Y RETENES DE MAZA IZQUIERDA**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-22	N. Orden:	KAUF1855	Fecha:	24/06/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	14,821 HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE HERRAJES, BALATAS Y RETENES DE MAZA IZQUIERDA





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-22	N. Orden:	KAUF1855	Fecha:	24/06/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	14,821 HRS

***REEMPLAZO DE LÍQUIDO DE FRENOS**





DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-22	N. Orden:	KAUF1855	Fecha:	24/06/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	14,821 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***REQUIERE REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS**