




Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0375	N. Orden:	KAUF1981	Fecha:	22/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:	64190	Ubicación:	EMILIANO ZAPATA	Horómetro:	32,256 HRS

***REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR Y TORNILLO TENSOR DE ALTERNADOR**





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0375	N. Orden:	KAUF1981	Fecha:	22/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:	64190	Ubicación:	EMILIANO ZAPATA	Horómetro:	32,256 HRS

***REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRÁULICAS DE DESPLAZADOR**





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0375	N. Orden:	KAUF1981	Fecha:	22/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:	64190	Ubicación:	EMILIANO ZAPATA	Horómetro:	32,256 HRS

***REEMPLAZO DE CALIBRADOR DE VAPORIZADOR DE GAS**





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0375	N. Orden:	KAUF1981	Fecha:	22/07/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:	64190	Ubicación:	EMILIANO ZAPATA	Horómetro:	32,256 HRS

***REEMPLAZO DE POLEA DE MANGUERAS**

