



Empresa: ALIMENTACIÓN DEL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0452	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/07/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04343	Ubicación:	LAZARO CARDENAS	Horómetro: HRS

***REQUIERE REEMPLAZO DE BOMBA DE GASOLINA**





Empresa:	ALIMENTACIÓN DEL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0452	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/07/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04343	Ubicación:	LAZARO CARDENAS	Horómetro:	HRS

***LIMPIEZA**





Empresa:	ALIMENTACIÓN DEL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0452	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/07/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04343	Ubicación:	LAZARO CARDENAS	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BOMBA DE GASOLINA





Empresa:	ALIMENTACIÓN DEL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0452	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	20/07/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04343	Ubicación:	LAZARO CARDENAS	Horómetro:	HRS

*INSTALACIÓN DE SISTEMA DE BOMBA DE GASOLINA

