




Empresa: ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0287	N. Orden:	KAUF2070	Fecha:	01/08/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	Serie:	FGA0B-1820-05860	Ubicación:	TZUCACAB	Horómetro:	5,264 HRS

***SE CORRIGE LINEAS DE LUCES YA QUE ESTABAN CONECTADAS MAL Y QUEMABA LOS FUSIBLES**





Empresa: ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR: VHSA-0287	N. Orden: KAUF2070	Fecha: 01/08/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	Serie: FGA0B-1820-05860	Ubicación: TZUCACAB	Horómetro: 5,264 HRS

***REVISIÓN DE LUCES EN GENERAL**





Empresa: ALIMENTACION PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0287	N. Orden: KAUF2070	Fecha: 01/08/2025
Equipo: TAILIFT	Modelo:	Serie: FGA0B-1820-05860	Ubicación: TZUCACAB	Horómetro: 5,264 HRS

*REEMPLAZO DE TORRETA

