



Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	KAUF2293	Fecha:	01/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40T-02	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	10,096 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	KAUF2293	Fecha:	01/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40T-02	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	10,096 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO**



30/08/2025 09:46



Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	KAUF2293	Fecha:	01/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40T-02	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	10,096 HRS

***REEMPLAZO DE BUJÍAS**





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	KAUF2293	Fecha:	01/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40T-02	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	10,096 HRS

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	KAUF2293	Fecha:	01/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40T-02	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	10,096 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	KAUF2293	Fecha:	01/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40T-02	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	10,096 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	KAUF2293	Fecha:	01/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40T-02	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	10,096 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	KAUF2293	Fecha:	01/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40T-02	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	10,096 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	KAUF2293	Fecha:	01/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40T-02	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	10,096 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	KAUF2293	Fecha:	01/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40T-02	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	10,096 HRS



*LUBRICADO DE CADENAS Y ENGRASADO DE MÁSTIL





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	KAUF2293	Fecha:	01/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40T-02	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	10,096 HRS

***REEMPLAZO DE POLEA LOCA INFERIOR**





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	KAUF2293	Fecha:	01/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40T-02	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	10,096 HRS

*REEMPLAZO DE POLEA





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	KAUF2293	Fecha:	01/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40T-02	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	10,096 HRS

***REEMPLAZO DE BALERO DE ALTERNADOR**





Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	KAUF2293	Fecha:	01/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40T-02	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	10,096 HRS

*AJUSTE DE SWITCH



01/09/2025 14:03



Empresa:	DRIL QUIP	Solicitante:		Código QR:	MONT-13	N. Orden:	KAUF2293	Fecha:	01/09/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H40T-02	Serie:	H2X394F02447	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	10,096 HRS

***HORÓMETRO**

