



Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF2551	Fecha:	21/10/2025
Equipo: TAILIFT	Modelo:	Serie:	FGA0B-1330-03855	Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	6,257 HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0293	N. Orden: KAUF2551	Fecha: 21/10/2025
Equipo: TAILIFT	Modelo:	Serie: FGA0B-1330-03855	Ubicación: SOTUTA	Horómetro: 6,257 HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR: VHSA-0293	N. Orden: KAUF2551	Fecha: 21/10/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	Serie: FGA0B-1330-03855	Ubicación: SOTUTA	Horómetro: 6,257 HRS

*INSTALACIÓN DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0293	N. Orden: KAUF2551	Fecha: 21/10/2025
Equipo: TAILIFT	Modelo:	Serie: FGA0B-1330-03855	Ubicación: SOTUTA	Horómetro: 6,257 HRS

***REEMPLAZO DE CHICOTE DE COFRE**





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0293	N. Orden: KAUF2551	Fecha: 21/10/2025
Equipo: TAILIFT	Modelo:	Serie: FGA0B-1330-03855	Ubicación: SOTUTA	Horómetro: 6,257 HRS

*INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE TABLERO





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR: VHSA-0293	N. Orden: KAUF2551	Fecha: 21/10/2025
Equipo: TAILIFT	Modelo:	Serie: FGA0B-1330-03855	Ubicación: SOTUTA	Horómetro: 6,257 HRS

*INSTALACIÓN DE CUBIERTA DE TABLERO





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF2551	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	Serie:	FGA0B-1330-03855	Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	6,257 HRS

*REEMPLAZO DE SWITCH DE ARRANQUE





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF2551	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:		Serie:	FGA0B-1330-03855	Ubicación:	SOTUTA
						Horómetro:	6,257 HRS

*REEMPLAZO DE FARO DELANTERO





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF2551	Fecha:	21/10/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:		Serie:	FGA0B-1330-03855	Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	6,257 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE SEGURO DE TAPA DE CILINDRO DE DIRECCIÓN