



MONT-22

Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	KAUF2677	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	14,960 HRS

“REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE”

*REEMPLAZO DE 2 MANGUERAS CON ABRAZADERAS DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN





MONT-22

Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	KAUF2677	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	14,960 HRS

*INSTALACIÓN DE 2 MANGUERAS CON ABRAZADERAS DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN





MONT-22

Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	KAUF2677	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	14,960 HRS

***SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN (3 LTS)**





MONT-22

Empresa:	PLACARMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-22	N. Orden:	KAUF2677	Fecha:	28/10/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	14,960 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- NO TIENE ALARMA DE REVERSA
- NO FUNCIONA EL CLAXON
- NO TIENE EXTINTOR