



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0383	N. Orden:	KAUF2382	Fecha:	18/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20124	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	HRS

“REPARACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN; REEMPLAZO DE BALEROS DE CARGA DE AGUJA, PERNOS DE DIRECCIÓN, BUJES, TERMINALES Y PERNOS DE TERMINALES INSTALANDO EJE DE DIRECCIÓN REPARADO, SOLDADURA Y RECTIFICACIÓN DE DESGASTES EN EJE”

***INSTALACIÓN DE EJE DE DIRECCIÓN REPARADO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0383	N. Orden:	KAUF2382	Fecha:	18/10/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20124	Ubicación:	TUXTLA	Horómetro:	HRS

***ARMADO DE SISTEMA DE EJE DE DIRECCIÓN COMPLETO**

