



Empresa:	DOKA	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	KAUF2701	Fecha:	07/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	TECNOPARQUE	Horómetro:	15,608.4 HRS

***REEMPLAZO DE ALTERNADOR POR PÉRDIDA DE VOLTAJE, NO METIA LA CARGA CORRECTA**





Empresa:	DOKA	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	KAUF2701	Fecha:	07/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	TECNOPARQUE	Horómetro:	15,608.4 HRS

***REEMPLAZO DE ALTERNADOR POR PÉRDIDA DE VOLTAJE, NO METIA LA CARGA CORRECTA**





Empresa:	DOKA	Solicitante:		Código QR:	MONT-04	N. Orden:	KAUF2701	Fecha:	07/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	65570	Ubicación:	TECNOPARQUE	Horómetro:	15,608.4 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***REQUIERE REEMPLAZO DE BATERIA**

