



VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2771	Fecha:	11/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,191 HRS

*REEMPLAZO DE MANGUERA DE ENFRIADOR DE ACEITE Y SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (10 LTS)





VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2771	Fecha:	11/11/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,191 HRS

*REEMPLAZO DE TAPON DE RADIADOR 13 LBS

