




Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR: VHSA-0293	N. Orden: KAUF2869	Fecha: 28/11/2025
Equipo: TAILIFT	Modelo: FGA0B-1330-03855	Serie:	Ubicación: SOTUTA	Horómetro: 6,338 HRS	

***REEMPLAZO DE JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF2869	Fecha:	28/11/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1330-03855	Serie:	Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	6,338 HRS

*REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR: VHSA-0293	N. Orden: KAUF2869	Fecha: 28/11/2025
Equipo: TAILIFT	Modelo: FGA0B-1330-03855	Serie:	Ubicación: SOTUTA	Horómetro: 6,338 HRS	


***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DESPLAZADOR**





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF2869	Fecha:	28/11/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1330-03855	Serie:	Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	6,338 HRS

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DESPLAZADOR





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.


(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:		Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF2869	Fecha:	28/11/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1330-03855	Serie:		Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	6,338 HRS

***HORÓMETRO**





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:		Código QR:	VHSA-0293	N. Orden:	KAUF2869	Fecha:	28/11/2025
Equipo:	TAILIFT	Modelo:	FGA0B-1330-03855	Serie:		Ubicación:	SOTUTA	Horómetro:	6,338 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REVISIÓN DE SISTEMA DE ARRANQUE
- REVISIÓN DE BUJIAS, INYECTORES Y SISTEMA DE COMBUSTIBLE
- REQUIERE REEMPLAZO DE BUZOS HIDRÁULICOS