




VHSA-0154

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2942	Fecha:	08/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,577 HRS

"REVISIÓN DE FALLA EN SISTEMA DE FRENOS"

***SE DIAGNOSTICA RESORTE EN MAL ESTADO**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0154	N. Orden:	KAUF2942	Fecha:	08/12/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20101	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,577 HRS

*REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE RESORTE

