



Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR			Solicitante:	Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF2734	Fecha:	27/11/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20387	Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

“REEMPLAZO DE TOLVA DE RADIADOR”





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR			Solicitante:	Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF2734	Fecha:	27/11/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20387	Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

*INSTALACIÓN DE TOLVA DE RADIADOR





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR		Solicitante:	Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF2734	Fecha:	27/11/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20387	Ubicación:	TICUL	Horómetro: HRS

*INSTALACIÓN DE TOLVA DE RADIADOR





Empresa: ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR			Solicitante:	Código QR:	VHSA-0279	N. Orden:	KAUF2734	Fecha:	27/11/2025
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N-G-LP	Serie:	AF17D20387	Ubicación:	TICUL	Horómetro:	HRS

***PLACA DE DATOS**

